

MAITRE D'OUVRAGE : EPFL		
MAITRE D'OEUVRE :		
0	04/02/25	Première diffusion
INDICE	DATE	MODIFICATIONS

DIAGNOSTIC STRUCTURE

Allée des petites cités

38660 Plateau-des-Petites-Roches

2 BATIMENTS

Bâtiment B

ENTREPRISE DE G.O :	
ARCHITECTE :	
COORDINATION :	N° AFFAIRE
CONTROLE :	G25-054



BUREAU D'ÉTUDES
STRUCTURES
DE LA CONSTRUCTION

SORAETEC

BETON ARME
CHARPENTE METALLIQUE
CHARPENTE BOIS

SOCIETE RHONE-ALPES D'ETUDES TECHNIQUES
DE LA CONSTRUCTION




Le Rayon Vert
2, rue de la Viscose
38130 ECHIROLLES


04.76.49.09.17
soraetec@soraetec.com
SIRET 327 851 564 00051

RESPONSABLE : T. M GITTON DESSINATEUR : T. M GITTON		BETON C25/30	DATE DU PLAN 04/02/2025	ECHELLE Variable	N° PLAN : DIAG:01
ACIERS Profilé: S275 Assemblage mécano-soudé S235	BOIS Bois massif: C24 Lamellé collé: Gl24h Contre collé: C24	METAL S275	Séisme: Zone 4 Vent: Région I Neige: Zone C2	FORMAT A3-H	
<div>0<div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					

PLANCHER HAUT RDC




--Légende--


-  Infiltration dalle béton
-  Fissure
-  Plancher incendié



PLANCHER HAUT R+1




--Légende--


-  Infiltration dalle béton
-  Fissure
-  Stalactites



PLANCHER HAUT R+2




--Légende--


-  Infiltration dalle béton
-  Fissure
-  Stalactites



PLANCHER HAUT R+3



--Légende--


-  Infiltration dalle béton
-  Fissure
-  Stalactites




PLANCHER HAUT R+4


--Légende--

-  Infiltration dalle béton
-  Fissure
-  Stalactites
-  Plancher effondré






PLANCHER HAUT RDC



--Légende--




Fissure



Infiltration dalle béton

PLANCHER HAUT R+1




--Légende--





Stalactites


PLANCHER HAUT R+2





--Légende--

-  Plancher effondré
-  Stalactites

PLANCHER HAUT COMBLES



--Légende--

-  Infiltration dalle béton
-  Toiture effondrée