

# Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage

## DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE N°11485DTA FICHE RECAPITULATIVE

**DATE DE REDACTION :** 29/09/2003

### **DESIGNATION DE L'IMMEUBLE**

Adresse : "Le Chalvin"  
2 place Docteur Valois  
CP : 38210 Ville : TULLINS  
Etagé : RC+3 Type : Lot n° : porte :

**Destination Actuelle du ou des bâtiments :** Habitation résidentielle

**Nombre de bâtiments :** 1.....

### **NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE COPROPRIETE :**

**FONCIA ANDREVON**  
15 rue Lesdiguières B. P. 343  
38013 GRENOBLE Cedex 1

### **CONSULTATION DU DTA :**

Nom de la personne detenant le DTA : FONCIA ANDREVON  
Lieu : 15 rue Lesdiguières B. P. 343 38013 GRENOBLE Cedex 1  
Jours : \_\_\_\_\_ Heures : \_\_\_\_\_

### **CONCLUSION(S)**

☒ Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante; des flocages calorifugeages et faux plafond ont été repérés : ils ne contiennent pas d'amiante.

☐ Présence de matériaux et produits non friables contenant de l'amiante, dans les parties visitées :

Localisation	Nature du matériau	Etat de conservation / Dégradation

☐ Présence de matériaux et produits friables contenant de l'amiante, dans les parties visitées :

Localisation	Nature du matériau	Etat de conservation / Dégradation

Observations particulières :

Parties d'immeuble ou éléments non visitées (indiquer le lieu précis et la raison) :

# Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage

## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE N° 11485DTA

### Références des textes de lois concernés :

Décret 96-97 du 07/02/96 modifié article 10.2 10.3 10.4 10.5

Arrêté du 22/08/2002

Contrôle conforme à la norme AFNOR NFX 46-020

### Limite de mission :

Le demandeur nous a missionné pour établir un diagnostic sur les risques sanitaires inhérents à la présence d'amiante en application du décret et de l'arrêté mentionnés ci dessus.

L'objectif du repérage est d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance. Le repérage se limite aux parties communes des copropriétés des IGH, des ERP, bureaux, locaux de travail. L'étude réalisée se limite aux constats visuel sans sondage destructif c'est à dire ne nécessitant pas de remise en état après prélèvement ou ne modifiant pas la fonction de l'élément, sur le ou les bâtiments constituant le bien. L'étude s'effectue sur les parties accessible de l'immeuble lors de la visite de l'expert. La recherche de la présence de matériaux contenant de l'amiante s'effectue d'une manière générale sur tous les matériaux constituant le bâtiment.

La S.A.S. COMPAGNIE NATIONALE D'EXPERTISE ET DE MESURAGE dont le siège est à LYON 69003, au 59 rue de l'Abondance, est garantie en responsabilité civile professionnelle par la COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF sous le numéro de contrat : E80 569ME134235974

### **DESIGNATION DU DEMANDEUR** ( commanditaire )

Propriétaire :

Mandataire (pour une copropriété) / Nom du syndic de copropriété :

**FONCIA ANDREYON**

### **DESIGNATION DE L'IMMEUBLE**

Adresse : **"Le Chalvin" 2 place Docteur Valois**

CP : **38210**

Ville : **TULLINS**

Etage :    Type :

Lot n° :

Porte :

Section cadastrale :

Numéro de la parcelle :

Destination actuelle du ou des bâtiments : **Habitation résidentielle**

Nombre de bâtiments : **1**

**Aucune facture d'entreprises ayant effectué les travaux de construction du bâtiment ne nous a été remis**

La Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage certifie que le présent rapport a été établi par un expert indépendant dont le nom, les références commerciales et les coordonnées de son assurance figurent ci-dessous :

### **IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE**

Nom de l'expert : **INGENIO - P. CHALAVON**

Heure d'arrivée sur site :

Heure de départ sur site :

Adresse : **24/3 Avenue Joannès Masset - 69009 - LYON**

Siret : **443 036 215 - Assurance : AGF 36511439**

Attestation de compétence N° : **74-1 - Délivrée par : ITGA**

# Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage

Dossier Technique Amiante - n° : 11485DTA

Propriétaire : - "Le Chalvin" 2 place Docteur Valois 38210 TULLINS

## PERSONNES ACCOMPAGNANT L'OPERATEUR LORS DU REPERAGE

Nom : .....

Qualité : .....

## DOCUMENTS FOURNIS PAR LE COMMANDITAIRE (ANNEXES)

- ☐ Plans ou croquis
- ☐ Permis de construire
- ☐ Diagnostics amiante précédents (n° et nom du technicien)
- ☐ Procès Verbal de Reception et factures des travaux effectués dans le cadre de retrait ou de confinement
- ☐ Autres : .....

## CONCLUSION

☒ Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante; des flocages calorifugeages et faux plafond ont été repérés : ils ne contiennent pas d'amiante.

☐ Présence de matériaux et produits non friables contenant de l'amiante, dans les parties visitées :

Localisation	Nature du matériau	Etat de conservation / Dégradation

☐ Présence de matériaux et produits friables contenant de l'amiante, dans les parties visitées :

Localisation	Nature du matériau	Etat de conservation / Dégradation

Observations particulières :

Parties d'immeuble ou éléments non visitées (indiquer le lieu précis et la raison) :

## ANNEXES

- ☐ Fiche de visite
- ☐ Grille d'évaluation des matériaux friables
- ☒ Fiche récapitulative du DTA
- ☐ Tableau d'enregistrement de l'état de conservation
- ☐ Croquis
- ☐ Tableau de communication du DTA
- ☐ Photographies (option)
- ☐ Consignes générales de sécurité
- ☐ Resultat d'analyse

Date du repérage : 30 septembre 2003

Signature de l'expert   
**COMPAGNIE NATIONALE**  
**D'EXPERTISE ET DE MESURAGE**  
SAS au Capital de 50.000 Euros  
RCS Lyon 432 439 321  
59, rue de l'Abondance  
69421 LYON Cedex 03  
Tél. 04 72 84 10 10 - Fax 04 37 48 07 75

# Compagnie Nationale d'Expertise et de Mesurage

Dossier Technique Amiante - n° : 11485DTA

Propriétaire : - "Le Chalvin" 2 place Docteur Valois 38210 TULLINS

## Liste des composants à vérifier ou à sonder selon le décret 2002-839 du 3 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

Liste des matériaux	Présence matériau		Prélèvement matériau		Résultat d'analyse	Evolution de l'état de conservation			Voir obs. N°
	OUI : Localisation	NON	OUI	NON		Flocages, calorifugeages faux-plafonds	Autres matériaux		
					Positif ou négatif	Grille d'évaluation état de conservation	Résultat ( 1, 2 ou 3 )	Etat de conservation	
<b>1 – Parois verticales intérieures et enduits</b>									
<b>Murs et poteaux</b>									
• Flocages.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Enduits projetés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Revêtements durs des murs									
- Plaques menuiserie, amiante-ciment		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
- Amiante-ciment		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Entourages de poteaux									
- Carton		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
- Amiante-ciment		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
- Matériau sandwich		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
- Carton + plâtre		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>Cloisons, gaines et coffres verticaux</b>									
• Flocages		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Enduits projetés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Panneaux de cloison		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>2 – Planchers, plafonds et faux-plafonds</b>									
<b>Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes</b>									
• Flocages		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Enduits projetés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Panneaux collés ou vissés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>Faux plafonds</b> • Panneaux.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>Planchers</b> • Dalles de sol		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>3 – Conduits, canalisations et équipements</b>									
<b>Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)</b>									
• Conduits		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Calorifuges		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Enveloppes de calorifuges.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>Clapets / volets coupe-feu</b>									
• Clapets		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Volets		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
• Rebouchage.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>Portes coupe-feu</b> • Joints (tresses, bandes).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>Vide-ordures.</b> • Conduits		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>4 – Ascenseur, monte-charge</b>									
<b>Trémies</b> • Flocages		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
<b>5 – Autres composants</b>									
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

### Observations :

- 1- Copie du résultat d'analyse jointe au présent rapport.
- 2- Date du permis de construire postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.
- 3- Matériau identifié, dont la composition est exempte d'amiante.
- 4- Prélèvement impossible sans destruction et sans rendre impropre à sa destination l'élément concerné.
- 5- Tuyau protégé par un calorifugeage, ressortant dans les parties communes, il y a donc lieu, pour connaître la composition dudit calorifugeage de se reporter au dossier technique amiante des parties communes, détenu par le syndic.
- 6- Rapport à rapprocher du diagnostic amiante des parties communes de l'immeuble.
- 7- Matériau identifié, dont la composition contient de l'amiante.